

Frage

R53

## OBID Lampe leuchtet nicht

**Beitrag von „simare“ vom 10.4.2025, 11:00**

Hallo Zusammen

Ich musste letzte Woche wieder einmal (alle zwei Jahre) beim Strassenverkehrsamt einen Besuch abstaten. Leider hat das Vorführen wieder mal nicht funktioniert, ich glaube, die sind von umgebauten Minis, wie meinem, nicht so begeistert, jededmal finden sie etwas, was sie beanstanden können.

Dieses Mal hat der Experte festgestellt, dass weder die Motor noch die ML Lampe beim Einschalten der Zündung nicht kurz leuchtet.

Den Test, ob die Lampen defekt sind, habe ich gemacht, sie funktionieren.

Kann mir jemand von Euch sagen, was ich machen muss, dass das Ding beim Zündung einschalten wieder leuchtet?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruss Simare