

Bericht

R53

## Leistungsprüfstand ernüchternd

**Beitrag von „Chrisswl“ vom 30.8.2025, 14:59**

Leistungsrücknahme wegen Ansaugluft macht der Mini aufjedenfall, stand mal 3h im stau bei 30° als dieser dann plötzlich aufgelöst war hatte ich vollgas gegeben und der fühlte sich an wie 100ps nach 1-2min fahrtwind auf den llk bei mehr geschwindigkeit kam die leistung auch deutlich wieder zurück.