Bremspedalweg zu lang

Beitrag von "Sascha" vom 7.9.2018, 15:15

Servus!

@GP Manuel! Echt jetzt?

Die Frage muss lauten, wie wurde entlüftet bzw. wie wurden die Sättel, Leitungen getauscht?

Hier ist definitiv Luft km System! Beim Tausch/Entlpften wurde sicherlich die Bremsen beim Wefhsel nicht blokiert und dann läuft das System bis in den ABS Block leer und dort sammelt sich Luft,mdie nur üher eine Druckentlüftung und Diagnossesystem in den Griff zubekommen ist.

Sascha