

# Kurbelgehäuseentlüftung

**Beitrag von „SilentViolet30“ vom 20.9.2018, 14:09**

Moin,

da mein Mini, wie viele andere auch, gerne mal unter Volllast etwas ruckelt habe ich ja bereits Kerzen, Zündkabel und Zündspule erneuert. Alles ohne Erfolg.

Jetzt hatte ich gehört, das es auch sein kann, das die Kurbelgehäuseentlüftung defekt ist. Auf Youtube hat es einer getestet, indem er den Öldeckel öffnete und

einen Gummihandschuh darüber spannte....bei defektem Ventil fing dieser an zu flattern....bei heilem Ventil zog er sich leicht nach innen. Bei mir flattert er auch...

Kann das die Ursache sein?