

Beitrag von „Spacerat“ vom 25.1.2020, 15:13

Heute haben wir den Kleinen das erste mal auf der Hebebühne inspiziert. An sich kann man über den ersten Eindruck nicht meckern. Vielleicht ein Gelenk, das neu gemacht werden muss.

Was aber auffiel, war eine feuchte Ölwanne. Im Ventildeckel- und Kopfdichtungsbereich ist alles trocken. Auch sehen die Simmerringe gut aus. Vielleicht ist es wirklich nur die Ölwannendichtung. Ist zum Wechseln hoffentlich nicht zu aufwändig.

Auffällig waren aber die Risse in der Ölwanne. Die Wanne scheint ja aus Alu zu sein. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Es ist jetzt nicht so, als ob aus den Rissen Öl käme. Aber so etwas habe ich auch noch nie gesehen. Oder soll die so sein, sind das Überbleibsel vom Gießen? Sie war auch nicht verschrammt, als ob jemand aufgesetzt hat. Original, oder besser auch gleich ne andere Wanne suchen? Was ist da passiert?

Beitrag von „Stefan“ vom 25.1.2020, 20:20

Alles gut 😊

Wutschels Ölwanne sieht seit 12 Jahren so aus.

Dachte damals auch an HARRISSE, aber muss irgendwie mit der Herstellung zu tun haben.

Beitrag von „Kuhpa“ vom 25.1.2020, 20:23

Hi.

diese komischen Gußgrate haben alle Wannens die ich bis jetzt gesehen habe (ca.5-6).

solltest du unsicher sein, fülle die Wanne mit Wasser und lass sie auf Karton stehen, dann siehst bald falls sie

wieder erwarten undicht sein sollte...

Gruß Chris