

# Xenonbrenner

## Beitrag von „CurlyHeart7“ vom 4.2.2018, 16:16

Hallo liebe Forumsfreunde,

seit Freitag Abend leuchtet mein Scheinwerfer auf der Fahrerseite nicht mehr. Sobald ich die Scheinwerfer anmache, flackert es nur kurz und geht wieder aus. Ist es der Xenonbrenner? Wenn ja, welche sind die richtigen? D2R?

Passen die?: <https://rover.ebay.com/rover/0...Fulk%2Fitm%2F382117965734>

Außerdem möchte ich einen so kalten Farbton wie nur möglich. Mehr als 6000 Kelvin habe ich nicht gefunden.

Danke im voraus an alle?

---

## Beitrag von „Sascha“ vom 4.2.2018, 16:25

Servus!

Die D2R passen und die Osram Xenarc hatte ich in meinem 5er verbaut und war von der Lichtleistung mehr als zufrieden. 🙄

Sascha

---

## Beitrag von „CurlyHeart7“ vom 4.2.2018, 18:56

Danke Sascha! Dann drück ich mal auf kaufen?