

Frage

R53

## OBID Lampe leuchtet nicht

**Beitrag von „simare“ vom 10.4.2025, 11:00**

Hallo Zusammen

Ich musste letzte Woche wieder einmal (alle zwei Jahre) beim Strassenverkehrsamt einen Besuch abstatten. Leider hat das Vorführen wieder mal nicht funktioniert, ich glaube, die sind von umgebauten Minis, wie meinem, nicht so begeistert, jededmal finden sie etwas, was sie beanstanden können.

Dieses Mal hat der Experte festgestellt, dass weder die Motor noch die ML Lampe beim Einschalten der Zündung nicht kurz leuchtet.

Den Test, ob die Lampen defekt sind, habe ich gemacht, sie funktionieren.

Kann mir jemand von Euch sagen, was ich machen muss, dass das Ding beim Zündung einschalten wieder leuchtet?

Vielen Dank für Eure Hilfe.

Gruss Simare

---

**Beitrag von „baumschubser171“ vom 10.4.2025, 11:19**

Bitte was...?

Deinem Namen und Deiner Email-Adresse folgend gehe ich davon aus, dass Du aus der Schweiz kommst und wir über die MFK sprechen?

In Deutschland interessiert sowas kein Kittelschwein...

Zur Sache:

Ich habe keine Ahnung, wie die auf so einen Bullshit kommen.

Ich habe hier einen 05er R52 Cooper stehen, einen 06er R53, einen 11er Polo 6R und einen

12er E91 Diesel.

Bei KEINEM leuchtet bei Motorstart die MKL auf.

Bei "nur" Zündung ein hängt es vom Hersteller ab - der E90 macht es, der Polo nicht. Ist aber an der Stelle an sich auch nicht relevant, da der Motor nicht läuft - sprich, es werden keine Abgase überwacht. Meines Wissens nach OBD auch nicht normiert, ob das Ding nun leuchten muss oder nicht.

Nur, um sicher zu sein:

Der Prüfer meinte tatsächlich die gelbe MKL und nicht die rote Airbagleuchte?

---

### **Beitrag von „Chrisswl“ vom 10.4.2025, 11:19**

Das klingt fast so als wenn da wär was am KI manipuliert hätte, sicherlich weil die Lampen

nicht mehr wegzukriegen waren ohne geld zu investieren

