

Beitrag von "Zhenwu" vom 9.7.2023, 10:33

Hallo zusammen,

es jetzt ans Beseitigen der TÜV Mängel an meinem Mini. Unter anderen Steht drinnen: Staubmanschette (Antriebswelle) vorne Rechts innen

Ich bin beim bestellen ein wenig unsicher obs die Richite ist. Ist Achsmanschette auch korrekt? Hätte vielleicht jemand einen Link für das Passende Teil zur Hand?

Vielen Dank