

Beitrag von „maxey“ vom 14.5.2025, 16:06

Hi Leute,

ich wollte mich ja mal endlich um meine Sitze kümmern und habe dazu ein paar Fragen.

1. Bei mir funktioniert die Sitzlehnenverstellung auf der Außenseite der Sitze und die Easy Entry Schiebefunktion ist auf der Innenseite. Laut meinem Verständnis sollte das doch andersrum sein, richtig? Ich meine mein Roter hat das auch andersrum, kann aber grad nicht nachschauen. Die Label auf dem Hebel sind auch jeweils falschrum, siehe Bild. Also Lehnverstellung ist außen, Schiebefunktion innen.

2. Der Seilzug für die Easy Entry Funktion reißt ja oft, also dachte ich, dass das sicher bei mir auch der Fall sein wird. Der ist aber vollkommen OK, nur auf der falschen Seite! Der Haken für den Seilzug ist jeweils auf der gegenüberliegenden Seite, siehe Bild. Wie kann das denn sein?

Ich vermute jemand hat nur die Sitzlehnen getauscht, aber wozu? Ich dachte erst der ganze Sitz wurde getauscht, aber der Beifahrersitz hat noch vor ein paar Jahren einen Rückruf wegen des Airbags bzw. Sitzerkennung bekommen bei Mini, daher glaube ich, dass der untere Sitz noch der richtige ist und nur die Lehne getauscht wurde. Auf Videos im Netz hab ich auch gesehen, dass der Seilzug jeweils auf der anderen Seite ist. Soll der Seilzug und Haken auf der Innenseite sein? Wenn der Hebel fürs Verschieben außen ist macht das doch keinen Sinn, oder hab ich einen Denkfehler?

EDIT: Auf dem Bild mit dem Seilzug ist der Fahrersitz zu sehen.

Hoffe jemand kann mir erklären wo der Fehler liegt, bin echt überfragt.

Grüße

Max