Frage R53 Befestigung Hitzeschutzblech

Beitrag von „mr53“ vom 1.6.2023, 08:18

Hallo zusammen,

der cooper S hat hinten unter dem Batteriekasten ein Hitzeschutzblech, bei mir sind da zwei Schrauben weggerostet,

weiss jemand von euch, ob das Durchgangsschrauben sind oder ob die an der Karosserie angeschraubt sind?

Hatte noch nicht die Zeit die Batterie raus zu nehmen und zu schauen.

mini 2.jpg

Danke schon mal.

VG

Jens

Beitrag von „SteRes“ vom 1.6.2023, 08:45

Die sind bei mir auch abgerostet, es sind leider keine Durchangsschrauben, sondern nur dieses Gewinde wo die Plastikmutter drauf kommen

---

Beitrag von „Littletitus“ vom 1.6.2023, 09:37

Sind original einfache stehbolzen die per Punktschweißen direkt an die Karosse geschweißt wurden!