

# Innenverkleidung mit „Alcantara“ überzogen

**Beitrag von „oskar\_wdr“ vom 29.4.2025, 22:38**

Geehrte Gleichgesinnte,

Da mir mein Mini von innen zu sehr knarrt und dies am Plastik liegt welches um das Navi liegt habe ich mir überlegt wie ich das Problem am besten löse. Letztendlich habe ich dann doch mehr machen wollen als das und habe mich entschlossen statt irgendwelchen Untersetzerstickern das ganze anders zu lösen. Ich habe mir eine Alcantara Imitat Folie gekauft. Habe mal geschaut ob das ganze klappt und bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Die restlichen Teile folgen am Wochenende nach der Prüfungswoche.

Schönen Abend und bis dahin

---

**Beitrag von „Gravedigger“ vom 30.4.2025, 07:30**

Klasse Idee. Sieht gut aus. Aber welche Verkleidung ist das genau?

Mich nerven die beiden senkrechten Verkleidungen im Fußraum, links und rechts am der Mittelkonsole. Die haben aber keine solche Löcher wie deine.

---

**Beitrag von „Kuhpa“ vom 30.4.2025, 08:31**

Nice!

Lässt sich die Folie auch „warmverformen“ mit Fön und so?